

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18799

Цена в прайсе: 6716 тг.

USB-тестер KWS-MX18, 4-30 В, 0-5,1 А, чёрный



Чёрный USB-тестер KWS-MX18 с цветным цифровым дисплеем. Диапазоны измерения: 4-30 В и 0-5,1 А. Показывает напряжение, ток, мощность, переданный заряд, энергию и время измерения; подключается в цепь USB-питания.

Описание

KWS-MX18 — компактный USB-тестер для контроля параметров питания USB-устройств. Выбранное исполнение имеет чёрный корпус, входной штекер USB-A и цветной цифровой дисплей.

Прибор включается между источником USB-питания и подключённым устройством. На экране отображаются напряжение, ток, мощность, накопленный переданный заряд, энергия и время измерения. Также предусмотрены группы данных, индикация внутренней температуры и напряжения на линиях D+ и D-.

Характеристики

- Модель: KWS-MX18.
- Цвет: чёрный.
- Диапазон измерения напряжения: 4-30 В.
- Диапазон измерения тока: 0-5,1 А.
- Счётчик переданного заряда: 0-999999 мА·ч.
- Счётчик энергии: 0-999999 мВт·ч.
- Счётчик времени: до 99 часов.
- Группы данных: 1-9.
- Вход: штекер USB-A.
- Выход: USB.

- Дисплей: цветной цифровой.
- Управление: функциональная кнопка.
- Размеры по данным поставщика: 57 × 25 × 11 мм.

Применение

Подходит для наблюдения за параметрами питания зарядных устройств, внешних аккумуляторов и других совместимых USB-источников при подключённой нагрузке.

Счётчик мА·ч учитывает заряд, прошедший через тестер. Для оценки ёмкости аккумулятора необходимо учитывать условия измерения и работу преобразователей питания.

Указанные диапазоны относятся к измеряемым параметрам. Допустимую длительную нагрузку, совместимость с режимами быстрой зарядки и передачей данных необходимо уточнять отдельно.