

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19046

Цена в прайсе: 24503 тг.

Термогигрометр цифровой UNI-T UT333S с выносным датчиком



UNI-T UT333S измеряет температуру воздуха $-10...+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительную влажность $0-100\%$ RH. Выносной датчик на витом кабеле, одновременная индикация двух величин, MAX/MIN, HOLD и подсветка.

UNI-T UT333S — переносной цифровой термогигрометр для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Выносной датчик соединён с основным блоком витым кабелем: его удобно размещать в труднодоступных точках, сохраняя дисплей перед глазами. На ЖК-экране одновременно отображаются температура и влажность. Прибор подходит для контроля условий в помещениях и местах хранения.

Характеристики

Диапазон температуры: $-10...+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+14...+140\text{ }^{\circ}\text{F}$

Разрешение температуры: $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $0,2\text{ }^{\circ}\text{F}$

Погрешность температуры: $\pm 1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2,0\text{ }^{\circ}\text{F}$

Диапазон относительной влажности: $0-100\%$ RH

Разрешение влажности: $0,1\%$ RH

Погрешность влажности: $\pm 5\%$ RH при $20-80\%$ RH, $\pm 8\%$ RH вне этого интервала

Интервал измерения: 1 с

Режимы MAX, MIN, HOLD; выбор $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

ЖК-экран 32×35 мм с подсветкой

Автоматическое отключение через 5 минут бездействия, отключаемое

Индикация превышения диапазона и разряда батарей

Питание: 3 батареи AAA/R03 по 1,5 В

Рабочие условия основного блока: в помещении, 0...+40 °C, до 90% RH

Хранение: в помещении, −20...+60 °C, до 75% RH

Габариты основного блока по каталогу: 110×53×26 мм; масса нетто по каталогу: 310 г

Комплектация

Основной блок UT333S, выносной датчик температуры и влажности, руководство. Наличие батарей в конкретной поставке уточняется при комплектации заказа.

Прибор измеряет влажность воздуха. Bluetooth и приложение не предусмотрены. Габариты блока и масса нетто не являются параметрами транспортной упаковки. Упаковочные размеры заданы ориентировочно и требуют контрольного замера.