


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15827      Цена в прайсе: 10986 тг.**

**Цифровой штангенциркуль металлический 150 мм**



Штангенциркуль — это универсальный измерительный инструмент, который предназначается для высокоточного измерения наружных и внутренних линейных размеров, а в некоторых случаях - глубин отверстий.

Stainless Hardened - это цифровой штангенциркуль для профессиональной работы. Предназначен для внутренних и внешних измерений изделий и заготовок. Поставляется в комплекте с кейсом и батареей. Точность измерений -  $\pm 0.03$  мм.

#### **Особенность:**


- Инструмент автоматически включается при сдвиге рамки. Он сразу готов к работе.
- ЖК-дисплей показывает результаты измерений с точностью до тысячных. Цифры крупные, их легко считать и записывать.
- Экран отключится через 5 минут простоя. Заряд батареи расходуется экономно.
- Доступны две единицы измерения. Можно выбрать дюймы или миллиметры.
- На рамке есть колёсико и винтовой фиксатор. Они нужны для точной установки.
- Инструмент сделан из нержавеющей стали. Он устойчив к коррозии и случайным повреждениям.
- Кейс в комплекте. Удобно хранить и переносить прибор.

#### **Спецификация:**

- Шаг измерения: 0.03мм;
- Тип штангенциркуля: электронный;
- Вес брутто: 0.11 кг;

- Разметочный: нет;
- Измерения в: мм/дюймы;
- Конструкция штангенциркуля: ШЦЦ;
- Длина: 150 мм.

#### **ИЗМЕРЕНИЯ**



#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина измерения: 150 мм  
 Разрешение: 0.01мм  
 Точность: ±0.03 мм  
 Батарея: SR44; срок службы 6 мес.

#### **ЗАМЕНА БАТАРЕИ / УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Проблема	Возможная причина	Решение проблемы
Мигают цифры	Низкий уровень заряда батареи	Замените батарею
Нет отображения данных на дисплее	Низкий уровень заряда батареи	Замените батарею
Нет отображения данных на дисплее	Плохой контакт	Прочистите батарею
Пропускаются цифры или зависает отображение данных	Внутренняя ошибка	Извлеките батарею на одну минуту и затем вставьте ее обратно

#### **ФУНКЦИИ**

**ON/OFF** - кнопка включения/выключения прибора

**IN/MM** - переключает дюймы на мм

**ZERO** - нажмите коротко на кнопку, чтобы установить 0.00 в любом положении

Дисплей автоматически отключается через 5 мин неиспользования прибора.