

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16848      Цена в прайсе: 16720 тг.**

**Книга резисторов 0402, 170 видов по 50 штук с книгой конденсаторов  
0402, 80 видов по 50 штук**



SMD-резисторы/конденсаторы - используются для поверхностного монтажа, иначе говоря - монтажа на поверхность печатной платы.

Резистор - это элемент, обладающий каким-либо сопротивлением, применяется в электронике и электротехнике для ограничения тока или получения необходимых напряжений (например, использование резистивного делителя).

Конденсатор - это элемент, который представляет из себя пассивный радиоэлемент, обладающий таким свойством, как сохранение электрического заряда на своих обкладках, если, конечно, перед этим его зарядить каким-нибудь источником питания.

#### **Спецификация резисторов:**

- Тип резистора: SMD;
- Точность:  $\pm 1\%$ ;
- Резисторы в комплекте: от 0 Ом до 10 М;
- Количество: 170 значений по 50 шт;
- Корпус: 0402.

#### **Спецификация конденсаторов:**

- Тип конденсатора: SMD;
- Точность: до  $\pm 10\%$ ;

- Резисторы в комплекте: от 0.5PF до 1UF;
- Количество: 80 значений по 50 шт;
- Корпус: 0402.

**Список значений резисторов:**

0R	4.7R	24R	120R	620R	3.3K	16K	82K	430K	2.2M
1R	5.1R	27R	130R	680R	3.6K	18K	91K	470K	2.4M
1.1R	5.6R	30R	150R	750R	3.9K	20K	100K	510K	2.7M
1.2R	6.2R	33R	160R	820R	4.3K	22K	110K	560K	3M
1.3R	6.8R	36R	180R	910R	4.7K	24K	120K	620K	3.3M
1.5R	7.5R	39R	200R	1K	5.1K	27K	130K	680K	3.6M
1.6R	8.2R	43R	220R	1.1K	5.6K	30K	150K	750K	3.9M
1.8R	9.1R	47R	240R	1.2K	6.2K	33K	160K	820K	4.3M
2R	10R	51R	270R	1.3K	6.8K	36K	180K	910K	4.7M
2.2R	11R	56R	300R	1.5K	7.5K	39K	200K	1M	5.1M
2.4R	12R	62R	330R	1.6K	8.2K	43K	220K	1.1M	5.6M
2.7R	13R	68R	360R	1.8K	9.1K	47K	240K	1.2M	6.2M
3R	15R	75R	390R	2K	10K	51K	270K	1.3M	6.8M
3.3R	16R	82R	430R	2.2K	11K	56K	300K	1.5M	7.5M
3.6R	18R	91R	470R	2.4K	12K	62K	330K	1.6M	8.2M
3.9R	20R	100R	510R	2.7K	13K	68K	360K	1.8M	9.1M
4.3R	22R	110R	560R	3K	15K	75K	390K	2M	10M

**Список значений конденсаторов:**

muRata 0402 0.5PF $\pm$ 0.1PF 50V	muRata 0402 6PF $\pm$ 0.25PF50V	muRata 0402 36PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 1NF $\pm$ 10% 50V
muRata 0402 0.75PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 6.2PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 39PF $\pm$ 5% 50V	muRata 04021.5NF $\pm$ 10% 50V
muRata 0402 1PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 6.8PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 43PF $\pm$ 5% 50V	muRata 04022.2NF $\pm$ 10% 50V
muRata 0402 1.2PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 7PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 47PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 3.3NF $\pm$ 10% 50V
muRata 0402 1.3PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 7.5PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 51PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 4.7NF $\pm$ 10% 50V
muRata 0402 1.5PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 8PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 56PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 6.8NF $\pm$ 10% 50V
muRata 0402 1.6PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 8.2PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 62PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 8.2NF $\pm$ 10% 25V
muRata 0402 1.8PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 9PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 68PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 10NF $\pm$ 10% 25V
muRata 0402 2PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 10PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 82PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 15NF $\pm$ 10% 25V
muRata 0402 2.2PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 11PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 100PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 22NF $\pm$ 10% 25V
muRata 0402 2.4PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 12PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 110PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 33NF $\pm$ 10% 16V
muRata 0402 2.5PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 15PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 120PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 47NF $\pm$ 10% 16V
muRata 0402 2.7PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 16PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 150PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 68NF $\pm$ 10% 16V
muRata 0402 3PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 18PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 180PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 82NF $\pm$ 10% 16V
muRata 0402 3.3PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 20PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 200PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 100NF $\pm$ 10% 16V
muRata 0402 3.6PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 22PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 220PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 220NF $\pm$ 10% 10V
muRata 0402 3.9PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 24PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 330PF $\pm$ 10% 50V	muRata 0402 470NF $\pm$ 10% 10V
muRata 0402 4.3PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 27PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 470PF $\pm$ 10% 50V	muRata 0402 680NF $\pm$ 10% 10V
muRata 0402 4.7PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 30PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 680PF $\pm$ 10% 50V	muRata 0402 820NF $\pm$ 10% 10V
muRata 0402 5PF $\pm$ 0.25PF 50V	muRata 0402 33PF $\pm$ 5% 50V	muRata 0402 820PF $\pm$ 10% 50V	muRata 0402 1UF $\pm$ 10% 10V